

V síti TN (dříve tzv. ochrana nulováním - je dnes nejběžnější) – neživá část spotřebiče - kostra - je spojena s ochranným žlutozeleným vodičem a při zkratu na kostru zkratový proud přetaví pojistku nebo vypne jistič. Poruchový proud se vrací do elektrárny ochranným vodičem

### Ochrana automatickým odpojením v síti TN

